

Klasyfikacja procesów kruszenia

maj 24, 2025

Procesy kruszenia:

Grube kruszenie to proces rozdrobnienia materiału frakcji 300-2000 mm do frakcji 100÷350 mm.

Średnie kruszenie to proces rozdrobnienia materiału frakcji 100÷350 mm do frakcji 50÷100 mm.

Drobne kruszenie to proces rozdrobnienia materiału frakcji 50÷100 do frakcji 5÷20 mm.

Bardzo drobne kruszenie to proces rozdrobnienia materiału frakcji 10÷50 do frakcji 2÷5.